


max E-CUBE WB 希釈剤選択マップ

*フエンダー交換F17ホカシのハネルサイナス時の希釈表です。



注：塗装面積が大きい場合、半～1番手遅い希釈剤を選択すると、塗装しやすくなります。