



★naXマルチウレタンシンナー各種

温度	品名	特長	容量
低温 ↑	naXマルチ#5 スーパークイックウレタンシンナー	冬季低温時用	16L 4L
	naXマルチ#10 クイックウレタンシンナー	冬季用	16L 4L
	naXマルチ#20 スタンダードウレタンシンナー	標準タイプ	16L 4L
	naXマルチ#25F スタンダードウレタンシンナー	#20と#30の 中間タイプ	16L 4L
	naXマルチ#30 スローウレタンシンナー	夏季用	16L 4L
高温 ↓	naXマルチ#35F スローウレタンシンナー	#30と#40の 中間タイプ	16L 4L
	naXマルチ#40 スーパースローウレタンシンナー	夏季高温時用	16L 4L
	naXマルチ590 ウレタン用リターダー	高温多湿時に添加する ブラッシング防止剤	16L 4L

◇気温に応じた専用希釈剤またはシンナーを使用してください
塗装の仕上がりの良し悪しの大半は、使用するシンナーの選択と使い方によります。

上手な塗装 の秘訣

- ①希釈剤またはシンナーは必ず所定の専用品を使う。
- ②塗装時の気温に応じた番号を選ぶ。
- ③各工程に応じた割合での希釈剤またはシンナー希釈をおこなって、適正な粘度で塗装する。

蒸発が速すぎる場合

⇒⇒⇒ 肌割れ、わき、ピンホールの原因となります。

蒸発が遅すぎる場合

⇒⇒⇒ たれ、流れ、メタル泳ぎ、乾燥不良の原因となります。